

التقرير الفني

التقرير الفني بخصوص اصلاح عدد ١ تكيف
بجبرة المخازن ويحتاج الى معالجة تسريب وشحن
و عدد ١ كابستر ٦٠ وريموت كارير.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير الورشة

محمد حسن

نائب
م.ع.ع.ع

التقرير الفني

التقرير الفني بخصوص اصلاح عدد ١٠ تكيفات بمدرج فايق هاشم
بأنها تحتاج الى عدد ٢ كباس ٧.٥ حصان و تحتاج الى معالجة
تسريب و اصلاح عدد ٢ كارثة وعدد ١ كابل كنترول وهي كالآتي

البيان	رقم الجهاز	م
اصلاح كارثة + كابل كنترول	٢٠٣	١
معالجة تسريب	٢٠٤	٢
كباس ٧.٥ حصان +اصلاح كارثة	٢٠٦	٣
كباس ٧.٥ حصان	٢٠٧	٤
معالجة تسريب	٢٠٨	٥
معالجة تسريب	٢٠٩	٦
معالجة تسريب	٢١٠	٧
معالجة تسريب	٢١١	٨
معالجة تسريب	٢١٢	٩
معالجة تسريب	٢١٣	١٠

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير الورشة



فنى الورشة



التقرير الفني

التقرير الفني بخصوص اصلاح عدد ٨ تكيفات بمدرج رجب فهمي
بانها تحتاج الى عدد ٤ كباس ٧.٥ حصان و تحتاج الى معالجة
تسريب و اصلاح كارثة وهي كالآتي ..

البيان	رقم الجهاز	م
معالجة تسريب	٢٥	١
معالجة تسريب	٢٦	٢
معالجة تسريب	٢٧	٣
كباس ٧.٥ حصان	٣٠	٤
كباس ٧.٥ حصان	٣١	٥
معالجة تسريب	٣٢	٦
كباس ٧.٥ حصان + اصلاح كارثة	٣٣	٧
كباس ٧.٥ حصان	٣٥	٨

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير الورشة

محمد حسن

فنى الورشة